

	<b>Maskinsvejste net i 6-16 mm</b>	<b>Håndsvejste net i 16-40 mm</b>
Tråddimensioner	6, 8, 10, 12, 14, 16 mm	16, 20, 25, 32, 40 mm
Bredde	Maks. 3.200 mm	Maks. 3.500 mm
Længde	Maks. 14.000 mm	Maks. 18.000 mm
Maskedimensioner	Trinvis opdeling af 5 mm, min. 50 mm	Frit valg, gerne deleligt med 5 mm af hensyn til tolerance
Kombination af tråddimensioner	Forholdet $\varnothing_{\min}/\varnothing_{\max} > 0,6$ skal overholdes	Forholdet $\varnothing_{\min}/\varnothing_{\max} > 0,4$ skal overholdes
Stød	Ingen eller flere retninger	Ingen eller flere retninger
Længde/bredde tolerancer	+/- 25 mm	+/- 25 mm
Tolerancer for masker	+/- 15 mm	+/- 15 mm